

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Металлургического района  
/А.А. Сычева  
«29» мая 2013г



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**Центра развития ребенка детского сада № 165 города Челябинска**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: 2-х этажное отдельно стоящее здание.
- 1.2. Адрес объекта: 454047, город Челябинск, ул. Липецкая, д.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - общая площадь здания 750,8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: Да
- 1.4. Год постройки здания - 1961 год, капитальный ремонт: проводился в 1992 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2013 год.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 165 города Челябинска,  
краткое наименование: МБДОУ ЦРР ДС №165 г.Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации: 454047, город Челябинск, ул.Липецкая, д.10
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования города Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 454080, город Челябинск, ул.Володарского, д.14.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: Образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети от 2-х месяцев до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Не предусмотрено.
- 2.6 Плановая мощность: Посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 95 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Остановка «ул. Богдана Хмельницкого», автобус №№ 15, 31, 16, 41; троллейбус №№ 14,15, маршрутное такси №№ 24, 41, 79, 81, 82, 89, 92, 98, 103, 112  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) – около 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Да (тротуары)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	01
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2	02
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3, 6	03 04 05
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	06 07
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	4	08

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Недоступно



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР,ТР
2	Вход (входы) в здание	КР,ТР,Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР,Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР,Рек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тр
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	КР,ТР,Орг,Рек

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности для всех категорий инвалидов \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование.  
(требуется, не требуется)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» апреля 2013 года;
2. Акта обследования объекта: № 1 от «24» апреля 2013 года.

Утверждаю  
Заведующий  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения Центра развития  
ребенка детского сада № 165  
Лещенко О. Н.  
«24» апреля 2013г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**Центра развития ребенка детского сада № 165 города Челябинска.**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: 2-х этажное отдельно стоящее здание.
- 1.2. Адрес объекта: 454047, город Челябинск, ул. Липецкая, д.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - общая площадь здания 750, 8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: Да
- 1.4. Год постройки здания - 1961 год, капитальный ремонт: проводился в 1992 году.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2013 год.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 165 города Челябинска;  
краткое наименование: МБДОУ ЦРР ДС №165 г.Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации: 454047, город Челябинск, ул.Липецкая, д.10
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования города Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 454080, город Челябинск, ул.Володарского, д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: Образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети от 2-х месяцев до 7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Не предусмотрено.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 95 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет



### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «ул. Богдана Хмельницкого», автобус №№ 15, 31, 16, 41; троллейбус №№ 14, 15, маршрутное такси №№ 8, 24, 41, 79, 81, 82, 89, 92, 98, 103, 112

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) около 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Да (тротуары)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	01
2	Вход (входы) в здание	ВНД	2	02
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3, 6	03 04 05
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	06 07
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	4	08

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР,ТР
2	Вход (входы) в здание	КР,ТР,Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР,Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР,Рек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тр
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	КР,ТР,Орг,Рек

Лещенко Оксана Николаевна, заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 165 города Челябинска, телефон 721-23-55, электронная почта: [mdoy165@mail.ru](mailto:mdoy165@mail.ru).

Исполнитель:  
Лавко Наталья Валерьевна  
тел.721-23-55  
сот.8-908-050-87-48